

MAESTRO BIOCLIMATICS 2019 UPGRADE

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

AZIONI PRELIMINARI

1. ELIMINARE I PROFILI DAI LATI PIVOT (vedi fig.1).
2. APRIRE LE LAME.
3. RIMUOVERE TUTTE LE LAME.
RIMUOVERE COME ULTIMA LAMA QUELLA MOTORE.
N.B.: IN CASO DI LAME CON LUCE LED FARE ATTENZIONE AI CAVI.
4. RIMUOVERE LE GRIGLIE DALLE GRONDE E RIMUOVERE EVENTUALI DETRITI E/O FOGLIAME E PULIRE CON UN GETTO D'ACQUA.
5. RIMUOVERE L'ASTA DEL MOTORE, LA COVER MOTORE E IL MOTORE.



Nel **KIT** fornito sono presenti: perni lama aggiuntivi, kit collegamento asta motore a motore e coolsplice per lama LED in caso di rottura o smarrimento.





fig. 1

Eliminare i profili in figura (A) dai lati pivot.

1 AZIONI PRELIMINARI

LAMELLA DI COMANDO



LAMELLA STD




fig. 2

Smontare i tappi (A) sugli estremi delle lame e **tenere da parte la ferramenta**.

LAMELLA STD





fig. 3


Montare i nuovi tappi (A) come mostrato in figura su tutte le lamelle standard. Lamella Standard nota **Dett. X**.

2 ASSEMBLAGGIO NUOVI CARTER

LAMELLA DI COMANDO
SOLE ALL'INTERNO



LAMELLA DI COMANDO
PROTEZIONE SOLARE



Dettaglio CARTER
Lamella di Comando




fig. 4

Montare i nuovi piastrini (**A**) come mostrato in figura.

Lamella di Comando nota **Dett. Y**.

N.B.: entrambi i tappi delle lamelle di comando sono in acciaio inox.

3 FORI PER NUOVA POSIZIONE MOTORE SU TRAVE

TRAVE MOTORE SOLE ALL'INTERNO

N.B.: se i fori (C) sono già in posizione (X), non eseguire questa operazione e procedere al punto **4**.




fig. 5

Fissare la dima (A) ai fori preesistenti (B).

Forare la trave nei fori predisposti (X) con punta Φ 3 mm.

Rimuovere la dima.

Aumentare il diametro dei fori con punta Φ 11 mm.

Inserire le boccole.

TRAVE MOTORE PROTEZIONE SOLARE

N.B.: se i fori (C) sono già in posizione (X), non eseguire questa operazione e procedere al punto **4**.




fig. 6

Fissare la dima (A) ai fori preesistenti (B).

Forare la trave nei fori predisposti (X) con punta Φ 3 mm.


Rimuovere la dima.

Aumentare il diametro dei fori con punta Φ 11 mm.

Inserire le boccole.


RIESEGUIRE LE OPERAZIONI DI SEGUITO ILLUSTRATE PER IL MONTAGGIO DEL MOTORE NELLA NUOVA SEDE.

CONFIGURAZIONE PROTEZIONE SOLARE



S2

S1



B


CONFIGURAZIONE SOLE ALL'INTERNO

fig. 7

- Fissare il profilo guida per motore (**A**) mediante le 2 viti M8x16 (**B**);
- fissare la piastra blocca motore (**C**) mediante le 2 viti M8x16 (**B**) e le 2 rondelle dentellate (**D**).


5 MONTAGGIO MOTORE

SOLE ALL'INTERNO



- Fissare l'attacco motore con regolazione (**G**) al motore (**C**) con il perno (**H**) ed avvitarlo con il dado (**I**);
- inserire il pattino (**A**) all'interno del profilo guida motore (**B**);
- inserire lo stelo del motore (**C**) all'interno del foro del pattino (**A**) facendo combaciare i fori;
- inserire il perno (**D**) all'interno del foro laterale presente nel pattino (**A**) e con l'aiuto di un martello inserire il tutto come da immagine sopra ed avvitarlo (**Dett. X - Y**);
- inserire l'asta di manovra (**E**) nel pattino (**D**) e serrare il tutto con il seeger (**F**);
- fissare l'attacco motore con regolazione (**G**) al blocchetto (**L**) tramite gli appositi dadi.

PROTEZIONE SOLARE



- Seguire le stesse operazioni di fig. 8.

6 MONTAGGIO COVER MOTORE






fig. 10

- Smontare temporaneamente l'asta di manovra ed inserire il carter (A) avvitandolo con le apposite viti autoperforanti corte (B);
- rimontare l'asta di manovra.

7 ASSEMBLAGGIO LAMELLA DI COMANDO

LAMELLA DI COMANDO Q.tà 1



LAMELLA STD



fig. 11

N.B.: Nella configurazione "PROTEZIONE SOLARE" installare la lamella di comando nel quinto foro a partire da destra (vedi immagine 1).

N.B.: Nella configurazione "SOLE ALL'INTERNO" installare la lamella di comando nel quinto foro a partire da sinistra (vedi immagine 2).

LAMELLA DI COMANDO
CONFIGURAZIONE PROTEZIONE SOLARE
VERSO DI APERTURA DELLE LAMELLE



1



LAMELLA DI COMANDO
CONFIGURAZIONE SOLE ALL'INTERNO

VERSO DI APERTURA DELLE LAMELLE

2



8 ASSEMBLAGGIO LAMELLE CON LUCE





fig. 12

- Collegare il cavo che fuoriesce dalla lamella illuminante al connettore IP 67 facendo attenzione a non invertire le polarità della barra illuminante (**Dett. X**);
- inserire il connettore all'interno della trave attraverso il foro sulla boccola.

9 ASSEMBLAGGIO LAMELLE CON SUPPORTO BASCULA



	N° LAMA																										N° SUPPORTI	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
11	M																											3
12		M																										3
13			M																									3
14				M																								4
15					M																							4
16						M																						4
17							M																					4
18								M																				5
19									M																			5
20										M																		5
21											M																	5
22												M																6
23													M															6
24														M														6
25															M													6
26																M												6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
POSIZIONE SUPPORTI MOTORE PROTEZIONE SOLARE																												
11																												3
12																												3
13																												3
14																												4
15																												4
16																												4
17																												4
18																												5
19																												5
20																												5
21																												5
22																												6
23																												6
24																												6
25																												6
26																												6
POSIZIONE SUPPORTI MOTORE SOLE ALL'INTERNO																												


fig. 13

Tramite la tabella individuare le lame su cui fissare i piastrini di supporto. Fissare sui perni di queste lame il piastrino di supporto (A) sistema bascula (ambo i lati della lama).

N.B.: la lamella centrale potrebbe avere la luce.


IMPORTANTE: non serrare completamente il dado (D), il componente (A) deve essere libero di oscillare.

10 ASSEMBLAGGIO LAMELLE




10 ASSEMBLAGGIO LAMELLE

PARTICOLARE C



PARTICOLARE C



5 Sporgenza rivolta verso l'esterno



PARTICOLARE D




fig. 15

1. Fissare il profilo guida **4** al perno piccolo **2** delle due lamelle esterne (**PARTICOLARE C**). Fissare con un elemento di fissaggio **5**.
 - Posizionare l'elemento di fissaggio con la sporgenza rivolta verso l'esterno.
2. Fissare l'asta di manovra (**C**) alla lamella di comando (**D**).
 - Inserire il perno (**A**) nell'asta di manovra (**C**) interponendo tra loro la rondella (**B**);
 - avvitare il tutto alla lamella (**D**);
 - serrare l'accoppiamento con il dado (**E**) (**PARTICOLARE D**).




fig. 16

- Ripetere le operazioni per tutte le lamelle.

11 MONTAGGIO PROFILI ACCESSORI E COVER




fig. 17

Sui lati pivot:

Pulire le aree indicate (**A**) con la salvietta fornita. **(1)**

Premere al centro il flacone fino a rottura **(2)** e fare umidificare il tampone in testa e applicare nelle aree indicate (**A**).

Rimuovere la pellicola e applicare il nastro adesivo al supporto in plastica (**B**). Rimuovere la pellicola sul nastro biadesivo applicato al supporto in plastica e fissarlo sulla trave come mostrato in figura.

Disporre i supporti in plastica.

Agganciare la spazzolina (**C**) ai supporti in plastica (**B**) già presenti all'interno della gronda.

11 MONTAGGIO PROFILI ACCESSORI E COVER




fig. 18

Aprire le lame. Tagliare la spazzola a misura (lato pivot).

Pulire le aree indicate (**C**) - trave e spazzola - con la salvietta fornita. (**A**)

Premere al centro il flacone fino a rottura (**B**) e fare umidificare il tampone in testa e applicare nelle aree indicate (**C**).

Rimuovere la pellicola e applicare il nastro adesivo alla spazzola (**D**). Rimuovere la pellicola sul nastro biadesivo applicato alla spazzola e fissarla sulla trave a filo dei perni (**E**) delle lame.

N.B.: far seguire alla spazzola la linea superiore della trave.

12 MONTAGGIO PROFILO BASCULA




fig. 19

Chiudere le lame.

Aggiicare il profilo bascula (**A**) al supporto bascula (**B**).

All'estremità opposta del motore, portare il profilo bascula a circa 5/10 mm di distanza dalla trave lato span.



Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

Corradi srl
Via M. Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore (BO), Italy
T +39 051 4188411 • F +39 051 4188400
hello@corradi.eu
www.corradi.eu